



Reinigingsadvies, opfrissen en herstellen

## Naadloos akoestische plafonds



OWAplan plafonds zijn kwalitatief vervaardigd volgens procedure DIN 18177. Ze hebben een hoge densiteit, waardoor de kans op vervuiling is verminderd.

**Wanneer reiniging toch noodzakelijk is, raadpleegt u dit reinigingsadvies.**

### Specifieke aandachtspunten

- Bij vlekken of beschadigingen van andere aard, kunt u contact opnemen met onze specialisten. Zo mogelijk dient het plafond te worden hersteld door geheel of gedeeltelijk te worden overgespoten.
- Het OWAplan plafond is een concept van materialen die specifiek op elkaar zijn afgestemd, het overschilderen met andere materialen dan OWAplan is niet mogelijk, aangezien dit de geluidsabsorptie tenietdoet.
- Het is belangrijk dat druk- en of temperatuurverschillen tussen de ruimte boven en onder het OWAplan plafond wordt voorkomen, zodat geen filterwerking ontstaat en het plafond aan de zichtzijde niet vervuult. Voor meer informatie verwijzen wij naar de actuele verwerkingsvoorschriften van OWAplan, en de richtlijn TBA 3.6 voor zwembaden.
- Gegarandeerde herstellingen dienen te worden uitgevoerd door de OWA gecertificeerde afwerkingsbedrijven.

### Reinigingsprocedure

Het OWAplan plafond heeft een antistatische afwerklaag, zodat het plafond geen stof aantrekt en schoongemaakt kan worden met zachte borstel of met een stofzuiger. Gebruik de stofzuiger op matig vermogen met lichte druk op de oppervlakken. Zorg dat de oppervlaktelagen niet loskomen van de structuur. De plafonds mogen niet worden schoongemaakt met water of worden afgeveegd met een natte doek.

### Opfrissen

Het OWAplan plafond kan worden opgefrist door een extra spuitwerk laag aan te brengen door de gecertificeerde OWAplan installateur, zodat de akoestische eigenschappen worden gewaarborgd. Bespreek de opties voor een plaatselijk herstel of dat het gehele plafond overgespoten dient te worden.

### Reparaties

Ongeacht welke schade aan een OWAplan plafond is ontstaan, het kan worden gerepareerd. Het is wel van belang dat de OWAplan basismaterialen worden gebruikt en de herstelwerkzaamheden worden uitgevoerd door een gecertificeerde OWAplan installateur. Bij een standaard wit OWAplan plafond kunnen indien mogelijk plaatselijke reparaties worden uitgevoerd, echter bij gekleurde OWAplan Color plafonds dient veelal het gehele plafond opnieuw te worden gespoten om kleurverschillen te voorkomen. Bij kleinere reparaties zoals scheuren, deuken, krassen en boorgaten kan plaatselijk worden gevuld, geschuurd en worden voorzien van nieuwe spuitwerk laag. Bij grote reparaties kunnen OWAplan panelen worden verwijderd, vervangen en opnieuw worden afgewerkt.

### OWA Benelux BV | Ceiling Solutions

Sluispolderweg 54 | 1505 HK Zaandam  
Tel +31 (0) 85 026 16 16

info@owa.nl | www.owa.nl  
info@owa.be | www.owa.be

Wijzigingen onder voorbehoud.

Neem voor advies contact op met OWA Benelux b.v.